

## 6.5 使用する機器を増やしたいとき

本システムの利用者が増えた場合など、使用する検査用スキャンツールの端末（Windows がインストールされた PC またはタブレット）を増やしたいときは、「クライアント証明書用招待コード発行依頼」を行った後、対象の端末にクライアント証明書をインストールします。使用する端末には、1 つの Windows アカウントにつき、1 つのクライアント証明書が必要です。



### メモ

同日にクライアント証明書用招待コード発行依頼をすると、以下のエラーが発生します。翌日再度実施してください。

「エラーコード：ED099 すでに発行依頼済みです。」

### 1. メニューの「特定 DTC 照会アプリ利用者管理」を押し、表示された「クライアント証明書用招待コード発行依頼」を押し

《クライアント証明書用招待コード発行依頼》画面が表示されます。



## 2. 発行依頼する部数を「証明書の必要部数」に入力し、「発行依頼」を押す

発行依頼する部数には、追加したい Windows アカウントの数を入力します。



受付が完了すると、「クライアント証明書用招待コード発行依頼受付完了」画面が表示されます。



クライアント証明書用招待コード発行依頼受付メールが、発行依頼した事業場の管理責任者に送信されます。後日、発行依頼の承認結果が記載されたメールが、発行依頼した事業場の管理責任者に送信されます。

統括管理責任者がこの操作を行った場合、統括管理責任者にメールが送信されます。

送信されたメールに記載されている招待コードを利用して、クライアント証明書のインストールを行ってください。クライアント証明書のインストールについては、📖「3.2 クライアント証明書をインストールする」を参照してください。